









20 6972
Umbausatz:
Kupferrohr-
auf Swep-Verdampfer



51 0746
Montageanleitung
bis FD 6302
51 1641
Montageanleitung
ab FD 6303

51 1105
Betriebsanleitung
bis FD 6107
51 1642
Betriebsanleitung
ab FD 6303

51 0745
Gebrauchsanweisung
bis FD 6211
51 1534
Gebrauchsanweisung
bis FD 6302
51 1643
Gebrauchsanweisung
ab FD 6303

1) 02 5156
2) 02 5157
3) 05 0955
HD-Pressostat
bis FD 6211
(Umbausatz)
4) 07 4983
HD-Pressostat
ab FD 6212

