




Gebrauchsanweisung
51 6635
(D,GB,F,NL,E,P)

Aufstellanweisung
51 6634
(D,NL,F,E,GB,I,P)

- 1) 28 5400
Blende kompl.
- 2) 02 8154
- 3) 03 0441 1)

Zubehör:


Unterbauszubehör
WX 9752


Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040


Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ 20050
WX 9718
WZ 20140

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160







Siliconfett
16 0413

Siliconöl
16 0358

Hochtemperaturfett
16 0520

1) 02 1439
2) 04 6400

