




Gebrauchsanweisung
51 5150
(D,NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung
51 5122
(D,NL,F,E,GB)

Zubehör:

Abluftschlauch
CZ1200


Unterbauszubehör
CZ1100


Verlängerung der Arbeits-
platte
CZ11280
weiss
CZ11290
grau

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
CZ12130
CZ1109

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
CZ 108500

1) 27 7909
kompl.





Siliconfett
16 0413

1) 04 6400

