

Einbaukühlschrank

SANTO 160 E

E-Nr. 621 370 050 ²⁾

SANTO 170 E

E-Nr. 621 370 049 ³⁾

SANTO 161 E

E-Nr. 621 370 114 ²⁾


SANTO 162 E

E-Nr. 621 371 007 ⁴⁾ (R134A)

SANTO 171 E

E-Nr. 621 370 115 ³⁾

SANTO 172 E

E-Nr. 621 371 008 ⁵⁾ (R134A)


1) Ersatzkompressor A1075A

*Originalkomp. L40AS

4) Ersatzkompressor BP1084Z

*Originalkomp. TL5F (R134A)

5) Ersatzkomp. BP1058Z (R134a)

*Originalkomp. TL4F (R134A)

** Kompressoren mit Einzelteilen siehe Microfiche 290 003 333

Kältemittel : 75 gr. (R12) ²⁾ 85 gr. (R12) ³⁾ 65 gr. ⁴⁾ (R134A) 75 gr. ⁵⁾ (R134A)

Schaltbild : S 15

Thermostat : K 21

Einspritzstelle · HKF

Teil nicht im Bild

671 068 236 Trockenpatrone