





Gebrauchsanweisungen:
51 6204
(D,NL,F)

Aufstellanweisungen:
51 3965
(D)
51 3969
(NL,F,E,GB)

Programmtabellen:
51 3552
(D)

1) 28 3896
Blende kompl.

2) Wechselblende
09 3548
(D)
09 3549
(F)
09 3550
(NL)



Zubehör:

Verbindungssätze für Waschtrockensäulen:

CZ 12110
CZ 12120
CZ 12130
CZ 12140


Verlängerung für Arbeitsplatten:

CZ 11280
weiß
CZ 11290
grau

Unterbauzubehör:
CZ 11300

Bodenbefestigung:
CZ 1106

Höhenanpassung 91 cm:
CZ 11310



1) 27 1716
15 5272
Triac-Motorleistung

