



Gebrauchsanweisungen:

51 3564
(D,I,S,N,SF)
51 5388
(NL,F,E,GB)

Programmtabellen:


51 3552
(D)
51 3967
(I,S,N,SF)
51 3554
(S,DK)
51 3555
(NL,F,E,GB)

Aufstellanweisungen:

51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

1) 28 3399
Blende kompl.

2) 08 8915
(D,I)
08 8916
(NL,F)
08 8917
(E,GB)
08 8918
(SF,N)



Zubehör:

Verbindungssätze für Waschtrockensäulen:

CZ 12110
CZ 12120
CZ 12130
CZ 12140

Verlängerung für Arbeits- platten:

CZ 11280
weiß
CZ 11290
grau

Unterbauszubehör:


CZ 11300

Bodenbefestigung:

CZ 1106

Höhenanpassung 91 cm:

CZ 11310



1) 27 1716
15 5272
Triac-Motorleistung

