




Gebrauchsanweisung  
51 7695  
(D,NL,F,E,GB,P)

Aufstellanweisung  
51 6634  
(D,NL,F,E,GB,I,P)

- 1) 28 8468  
Blende kompl.
- 2) 02 8154
- 3) 03 0441 1)

Zubehör:


Unterbauszubehör  
WX 9752

Verlängerung der  
Arbeitsplatte  
WZ10040


Verbindungssätze für  
Wasch/Trockensäule  
WZ 20050  
WX 9718  
WZ 20140


Höhenanpassung 90 cm  
Unterbausockel  
KX 985900

Anschlußgarnitur  
Kondenswasserableitung  
WZ 20160









Siliconfett  
16 0413

Siliconöl  
16 0358

Hochtemperaturfett  
16 0520

1) 02 1439  
2) 04 6400



