




Mat. – Nr. – Konstante
3740


Gebrauchs-/
Aufstellanweisung
58 0436
(da)
58 0437
(fi)
58 0438
(no)
58 0439
(sv)


Blende kompl.
1) 36 5936
(no)

Zubehör:
Verbindungssatz für
Wasch-Trockensäule
WTZ 1120
WTZ 1180

Unterbauszubehör
WTZ 1140


Anschlussgarnitur für
Kondenswasser-
leitung
WTZ 1110






Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 21 8348



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Schmiermittel
Molykote
15 5280



Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 18 3844
- 2) 26 3299
- 3) 15 4210

Dichtungsmaterial
04 3540